

## Osnovno o ure aju

SDC-3000 je monofazni korektor – stabilizator napona. Koristi se za napajanje ure aja kojima je potrebno obezbediti kvalitetan i konstantan napon napajanja.

Maksimalna snaga na izlazu iz ure aja direktno zavisi od vrednost ulaznog napona. Pri ulaznom naponu od 220 do 260Vac po fazi, izlazna snaga je 3000VA / 2100W, za ostale vrednosti pogledati tabelu:

| Napon V | Optere enje | Napon V | Optere enje |
|---------|-------------|---------|-------------|
| V ac    | kVA / kW    | V ac    | kVA / kW    |
| 260     | 3 / 2.1     | 190     |             |
| 240     | 3 / 2.1     | 180     |             |
| 220     | 3 / 2.1     | 170     |             |
| 210     | 3 / 2.1     | 160     |             |
| 200     | 3 / 2.1     | 150     |             |

## Sigurnosna uputstva

### Transport

Transportovati korektor samo u originalnom pakovanju ( samo originalno pakovanje poseduje zaštite od potresa i udaraca.)

### Podešavanje

Kondezacija može predstavljati veliki problem ako se transport i instalacija vrši prilikom drasti nih promena temperatura sredine ( transport iz hladne u toplu prostoriju ) korektor pre svega mora biti potpuno suv u trenutku uklju ivanja. Aklimatizacija i prilago avanje sredini traje 2 do 3 sata.

Ne instalirati ure aj u prostorijama gde se nalazi otvorena staja a ili teku a voda .

Ne instalirati ure aj na mjestu gdje je izložen direktnoj sun evoj svjetlosti odnosno drugom izvoru svjetlosti .

### Instalacija

Ne priklju ivati ure aje koji mogu preopteretiti ure aj , kao što su grejna tela i veliki motori. Instaliranje ure aja može obaviti smo stru no lice .

Od ure ajima prema potroša ima povezati samo odgovaraju i kabal (minimalno 3x1,5mm<sup>2</sup>) .

### Održavanje i savršavanje

Izlazni napon iz ure aja je opasan po život , tako da pre otvaranja obavezno isklju iti mrežni kabal . Ne rastavljati ure aj .

### Indikacije ure aja

1. Voltmetar ulaznog napona
2. Indikator rada
  - WORKING – regulator napona je u funkciji
  - DELAYANG – regulator napona analizira ulazni napon
  - UNUSUAL– ulazni napon nije u granicama dozvoljenog
3. Voltmetar izlaznog napona
4. Glavni prekida –osigura ure aja
5. Prekida direktnog rada (**DIRECT**) i preko regulatora ( **STEADY**)
6. Odložen ( **DELAY** ) i neodložen ( **UNDELAY**)
  - Odložen je pogodan za motore frižidera i zamrziva a (2min)
  - Neodre en je pogodan za ostalu opremu (6sek)
7. Na in regulacije – preciznije sa manjim opsegom i manje precizni sa ve im opsegom rada

## Karakteristike ure aja

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Tip :.....                            | SDC-3000VA                                   |
| Nominalni ulazni napon :.....         | 140-260Vac                                   |
| Nominalni izlazni napon :.....        | 220VAC; 50/60Hz                              |
| Stabilizacija izlaznog napona :.....  | ±3%  |
| Zaštita na minimalnom naponu :.....   | 150VAC                                       |
| Zaštita na visokom naponu :.....      | 255VAC                                       |
| Nominalna struja :.....               | 25A  |
| Nominalna izlazna snaga :.....        | 3000VA / 2100W                               |
| Nominalni izlazni faktor snage :..... | cos =0.7 induktivno                          |
| Preoptere enje :.....                 | 120% of nom. optere enja u trajanju do 5 sek |
| Neodložen rad :.....                  | 6 sekundi                                    |
| Odložen rad :.....                    | 180 sekundi                                  |
| Na in hla enja:.....                  | prirodno                                     |
| Temperaturni opseg rada :.....        | 0°C - +40°C                                  |
| Relativna vlažnost okoline :.....     | 0 od 90%, bez kondenzacije                   |
| Dimenzije ure aja, težina:.....       | 295x140x188mm , 11,5 kg                      |
| Stepen zaštite : .....                | IP20   |

## uvanje i skladištenje

Ure aji se skladište na temperaturama od 25°C

Pre upotrebe obavezno proveriti fizi ko stanje ure aja pa ga onda povezati

Zabranjeno je zaklanjati otvore za ventilaciju.

## Povezivanje

### Inspekcija

Nakon otvaranja kutije ure aj proveriti da li je sve u redu sa ure ajem, da nije došlo do nekih ošte enja prilikom transporta, ili sli no.

### Povezivanje

Povezivanje ure aja sa optere enjem preko konektora sa zadnje strane ure aja, na slede i na in:

- Korektor napona povezati sa mrežnim naponom ( INPUT – L,N ).
- Na izlazne konektore korektora napona SDC-3000 ( OUTPUT – L,N ) povezati potroša e
- Ure aj obavezno uzemljiti!

Ne priklju ivati asinhronne motore na korektor napona snage ve e od 1/3 izlazne snage, jer je startna struja motora i od 5 puta ve a od nominalne. Ne priklju ivati ure aje za zavarivanje.