

# BENNING

- D Bedienungsanleitung
  - Uputstvo za upotrebu
- F Mode d'emploi
  - Návod k použití zkoušečky
- ← Käyttöohje
  - Οδηγίες χρήσεως
- I Istruzioni per l'uso
  - Gebruiksaanwijzing
- Instrukcja obsługi
  - Instrukcja obsługi

## BENNING VT 1




# BENNING


- D Bedienungsanleitung
- Operating manual
- F Mode d'emploi
- Gebruiksaanwijzing

Mehrsprachige Anleitung unter  
[www.benning.de](http://www.benning.de)  
Multilingual manuals at

## BENNING VT 1







---

---

## Uputstvo za upotrebu

### Beskontaktni indikator faze i kabl prekid detektor

### BENNING VT 1

Pre upotrebe BENNING VT 1 indikator faze i detektor prekida kabla: Molimo Vas da pročitate uputstvo za upotrebu i apsolutno poštuju bezbednosna uputstva!

#### 1. Bezbednosne instrukcije

1. Proverite indikator faze i detektor prekida kabla za pravilno funkcionisanje neposredno pre i posle upotrebe (vidi poglavje 3)! Nemojte koristiti indikator, ako jedna ili više indikacija ne rade ili ako se čini da nije spreman za rad!
  2. Tokom testova, dodirnite indikator na crvenoj dršci iz granice zahvata **2** samo i ne dodirujte beli vrh sonde **1**.
  3. Indikator se mora koristiti samo u navedenom opsegu nominalnog napona od 200 V do 1.000 V AC i u uzemljenim mrežnim krugovima za napajanje kategorije prenapona CAT III 1.000 V ili CAT IV 600 V za merenja faza-zemlja.
  4. BENNING VT 1 fazni indikator i detektor prekida kabla detektuje polja faznih / spoljnih napona provodnika od cca. 200 V naizmeničnog napona (AC) na. Jednosmerni napon (DC) polja neće biti otkrivena!
  5. Imajte na umu da je rad na delovima pod naponom i električnim komponentama svih vrsta opasan! Čak i niski naponi od 30 V AC i 60 V DC mogu biti opasni po ljudski život!
  6. BENNING VT 1 indikator faze i detektor prekida kabla nije zamena za dvopolni tester napona, kao što je npr. DUSPOL® za određivanje odsustva napona.
  7. Sledеći faktori mogu uticati na pravilno funkcionisanje faznog testa i otkrivanja prekida kabla:
    1. prekomerno rastojanje od faze (spoljni provodnik) koji se testira
    2. prekomerna izolacija i zaštita faze (spoljni provodnik)
    3. zaštitna odeća i izolacioni uslovi na licu mesta
    4. konstrukcijske razlike utičnica / CEE spojnice sa ugradnim kontaktima, npr. 63 A CEE spojnice
    5. Mrežni kvarovi ili nedostatak kvaliteta mreže
    1. Stanje baterije
- The indicator must be protected against contamination and damaging of the housing surface.

Električni simboli na uređaju:

Symbol	Znacenje
	Paznjaj! Molimo vas da poštujete dokumentaciju! Ovaj simbol označava da se informacije navedene u uputstvu za upotrebu moraju poštovati kako bi se izbegli rizici.
	Ovaj simbol na BENNING VT 1 označava da je indikator opremljen zaštitnom izolacijom (klasa zaštite II).
<b>AC</b>	Naizmenični napon

	Uzemljenje
	Ovaj simbol pokazuje orientaciju baterija za njihovo umetanje sa ispravnim polaritetom.

1. **Opis uređaja (slika A)**
1. Vrh sonde sa LED indikacijom (crvena)
2. Ograničenje prianjanja
3. Klip
4. Poklopac za baterije
  
1. **Funkcionalni test**
1. Proverite indikator faze i detektor prekida kabla za pravilno funkcionisanje neposredno pre i posle upotrebe!
2. Testirajte fazni test za pravilno funkcionisanje sa poznatim izvorom napona, npr. 230 V utičnica / 5-pinska CEE utičnica.
3. Molimo Vas da zamenite baterije čim crvena LED indikacija 1 ili zvučni signal postaju slabiji .
4. Nemojte koristiti BENNING VT KSNUMKS, ako sve funkcije ne rade ispravno!
5. BENNING VT KSNUMKS nema prekidač i uvek je omogućen. Specijalno kolo sa niskom potrošnjom struje produžava životni vek baterije i na taj način osigurava da je uređaj spreman za upotrebu.
  
1. **Kako indikator funkcioniše**
1. BENNING VT 1 fazni indikator i detektor prekida kabla detektuje električna polja generisana faznim / spoljnim naponima provodnika od 200 V do 1.000 V AC (45 Hz do 65 Hz).
2. Ako se detektuje električno polje, vrh sonde 1 svetli crvenom bojom i emituje se zvučni signal. Trepere frekvencija crvenog vrha sonde 1, kao i frekvencija akustičnog signala povećavaju se sa električnim poljem ili naponom koji se primenjuje.
3. BENNING VT 1 indikator faze i detektor prekida kabla mogu se koristiti za određivanje faze (spoljni provodnik) AC napona.
4. Test ne zahteva nikakav protok struje i nema električno provodljivog kontakta sa delom sistema, utičnicom ili izolovanom linijom.
5. Imajte na umu da BENNING VT KSNUMKS reaguje samo na dovoljno jaka polja sa faznim / spoljnim naponom provodnika od 200VAC na. Ako indikator faze BENNING VT 1 i detektor prekida kabla ne reaguju, rastojanje do dela sistema pod naponom može biti prevvelika, deo sistema može biti zaštićen ili izolacija može biti predebela.

**1. Ispitivanje faznog / spoljnog provodnika naizmeničnog napona (slika B)**

1. Postavite vrh sonde 1 na pretpostavljenu fazu (spoljni provodnik) dela sistema.
2. Ako je otkrivena faza (spoljni provodnik), to se potvrđuje zvučnim signalom i vrhom sonde 1 **Koji se** osvetljava crvenom bojom.

**Paznja**

!

Imajte na umu da čak i ako je Benning VT 1 ne ukazuje na fazu (spoljni provodnik), Dan- gerous napon može da se primeni na testni objekat ipak. Za određivanje odsustva napona, koristite samo dvopolni tester napona u skladu sa DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401) standardom, npr. DUSPOL® tester napona.

---

---

#### 1. Ispitivanje prekida živih linija (slika C)

Da biste lokalizovali prekide živih linija (npr. prekid kabla u kablovskom kolatu ili neispravne lampe u lancu svetla), prodite vrh sonde **1** duž izolovane linije od tačke hranjenja (faze) u pravcu drugog kraja linije. Tačka prekida se nalazi čim faza (spoljni provodnik) više nije naznačena zvučnim signalom i probna sonda se upali.

Za testiranje kolata kabla, obavezno okrenite utikač otporan na udarce za 180 ° kako biste povezali obe linije na fazu (spoljni provodnik) utičnice otporne na udarce.

#### 1. Zamena baterije (slika A)

1. Ne primenjujte napon na uređaju kada je odjeljak za baterije otvoren!
2. Skinite poklopac odjeljka za baterije **4** sa indikatora i izvadite iskorišćene baterije.
3. Ubacite nove mikro baterije (LR03 / AAA) u indikator posmatrajući ispravan polaritet (pozitivan pol prvi).
4. Zavijte poklopac odjeljka za baterije **4** nazad na indikator.

#### 1. Tehnički podaci

1. Pravilnik: DIN EN 61010-1, DIN EN 61326
2. nominalni napon / frekventni opseg: 200 V do 1.000 V AC / 45 Hz do 65 Hz
3. kategorija prenapona: CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
4. Nivo kontaminacije: 2
5. kategorija zaštite: IP 40 (DIN EN 60529) znači:  
Zaštitita od pristupa opasnim delovima i zaštitita od čvrstih nečistoća prečnika  
> 1, 0 mm, (4 - prvi indeks).  
Nema zaštite od vode, (0 - drugi indeks).
6. opseg radne temperature: - 0 °C do + 40 °C, vlažnost vazduha ≤ 80 %
7. Raspon temperature skladištenja: - 20 °C do + 60 °C, vlažnost vazduha ≤ 80% (bez baterija)
8. dimenzije indikatora (D k Š k V): cca. 152 k 22 k 18 mm
9. Težina: oko 40 g (uključujući baterije)
10. tip baterije: 2 k mikro, LR03 / AAA (1,5 V)

BENNING VT 1 indikator faze i detektor prekida kabla ne radi sa baterijom koja se isprazni!

#### 1. Opšte održavanje

Očistite spoljašnjost uređaja čistom suvom krpom.

Ako postoji kontaminacija ili naslage u području baterije ili kućišta baterije, očistite i ova područja suvom krpom. Ako se uređaj čuva duže vreme, izvadite baterije iz uređaja!

#### 1. Zastita životne sredine



Na kraju životnog veka proizvoda, odložite neupotrebljiv uređaj, kao i iskorišćene baterije putem odgovarajućih objekata za prikupljanje koji su obezbeđeni u vašoj zajednici.

---

---

**1. Podrška za proizvode**  
Molimo Vas da kontaktirate stručno osoblje dobavljača ili proizvođača za više informacija.

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG  
Servisni centar  
Robert-Bosch-Straw.  
20D - 46397 Bocholt

Telefonska linija: +49 (0) 2871/93 - 555  
Sedište: +49 (0) 2871/93 - 0  
Faks: +49 (0) 2871/93 - 429  
Internet: [www.benning.de](http://www.benning.de) • E-mail: [duspol@benning.de](mailto:duspol@benning.de)